

INWESTYCJA:

„Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul.Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach, wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Drzymały i ul. Narutowicza ma rondo. Część I - droga”

Inwestor:

POWIAT BIELSKI

Adres:

ul. Piastowska 40

43-300 Bielsko Biała

Numery działek:

wg wykazu

RODZAJ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA ZIELENI TOM IX

Opracował:

mgr inż. Eugeniusz Fizia

Termin Opracowania:

Marzec 2010r

mgr inż. Eugeniusz Fizia

Żory 31. 03. 2010 r.

Wykonywanie wycen i opinii

z zakresu gospodarki leśnej,

szkółkarstwa i rekultywacji

44 – 240 Żory ul. Spacerowa 28

INWENTARYZACJA ZIELENI

wraz z oceną dendrologiczną i zaleceniami

dla drzew i krzewów rosnących na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice

(pasy drogowe ul. Traugutta, Drzymały, Narutowicza)

wykonanej jako załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia Prezydenta Miasta na usunięcie drzew i krzewów

usuwanych z pasów drogowych drogi powiatowej 4454S w związku z przebudową ul. Traugutta w Czechowicach Dziedzicach wraz z rejonem skrzyżowania ul. Drzymały i Narutowicza na rondo

celem przedłożenia w wydz. Ochrony Środowiska dla wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

- numeracja na pniach oznaczona kolorem pomarańczowym jest zgodna z opisem w inwentaryzacji oraz numeracją na podkładzie mapowym.

Żory 31. 03. 2010 r.

wykonawca

Inwentaryzacja szczegółowa z pomiarem dendrometrycznym zieleni w wieku powyżej 5 lat rosnącej w pasach drogowych drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach Dziedzicach wraz z rejonem skrzyżowania ul. Drzymały i Narutowicza– koniecznych do usunięcia w związku z planowaną przebudową istniejącego układu drogowego.

Inwentaryzację szczegółową drzew w wieku powyżej 5 lat wykonano zgodnie z treścią **art. 83 ust. 4 pkt 1 - 7** ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr. 151, poz. 1220 ze zm.) teren opracowania podzielono na sektory tak aby była możliwość indywidualnego odniesienia się do każdego drzewa i krzewu osobno. Pomierzono obwody drzew na wysokości 1,30 m i powierzchnię zajmowaną przez krzewy w m² z oznaczeniem numeracji na pniach drzew farbą koloru pomarańczowego. Numeracja na pniach drzew jest zgodna z opisem w inwentaryzacji i oznaczeniem na podkładzie mapowym.

Opinia rzeczoznawcy

Usunięcie drzew bezpośrednio kolidujących z planowanymi pracami związanymi z przebudową układu drogowego oraz skrzyżowania (i w złym stanie zdrowotnym lub całkowicie obumarłych – zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 pkt 6, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr. 151, poz. 1220 ze zm.) kwalifikuje się do zwolnienia z opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Sektor I

L.p.	Gatunek drzewa	Obwód w cm	Ocena dendrologiczna (stan zdrowotny)	Nr działki/ właściciel
1	Dąb szypułkowy	248	Pień drzewa pochylony w kierunku chodnika w koronie 20% posusz. Karpa korzeniowa uszkadza nawierzchnię chodnika. Drzewo koliduje z planowaną budową chodnika i ścieżki rowerowej. Usunięcie drzewa kwalifikuje się do zwolnienia z opłaty na podstawie art. 86 ust. 1.pkt 6, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)	4057/5 <i>Skarb Państwa</i>
2	Klon srebrzysty	97	Drzewo zlokalizowane w pasie drogowym, korona drzewa po obcince w latach ubiegłych. Płytki system korzeniowy uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4063/4 <i>Skarb Państwa</i>
3	Klon srebrzysty	101	Drzewo po obcince w latach ubiegłych, płytki, napowierzchniowy system korzeniowy uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4063/4 <i>Skarb Państwa</i>
4	Klon srebrzysty	60	Korona drzewa po obcince w latach ubiegłych. Do pozostawienia.	4063/4 <i>Skarb Państwa</i>
5	Klon srebrzysty	60	Drzewo rośnie w pasie drogowym, po zabiegach pielęgnacyjnych w latach ubiegłych. Do pozostawienia.	4063/4 <i>Skarb Państwa</i>
6	Klon srebrzysty	44, 41	Dwuzrost z raną u podstawy pnia, korona drzewa poddana redukcji w latach ubiegłych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4062/135 <i>Skarb Państwa</i>
7	Klon srebrzysty	107	Drzewo z wypiętrzoną karpą korzeniową, płytki napowierzchniowy system korzeniowy uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4062/135 <i>Skarb Państwa</i>
8	Klon srebrzysty	47, 2*25	Drzewo zlokalizowane w pasie drogowym, korona drzewa poddana redukcji w latach ubiegłych. Do pozostawienia.	4062/135 <i>Skarb Państwa</i>
9	Klon srebrzysty	50	Pień drzewa lekko odchylony od pionu, korona drzewa po obcince. Do pozostawienia.	4062/135 <i>Skarb Państwa</i>
10	Klon srebrzysty	82	Korona drzewa po obcince w latach ubiegłych, łuszcząca się kora na pniu. Płytki system korzeniowy uszkadza asfaltową nawierzchnię	4062/135 <i>Skarb Państwa</i>

			chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	
11	Olsza czarna	79	Drzewo zlokalizowane w pasie drogowym. Koliduje z planowaną nawierzchnią z kostki. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4062/216 <i>Gmina Czechowice - Dziedzice</i>
12	Olsza czarna	91	Rośnie w rejonie ogrodu, koliduje z planowaną nawierzchnią z kostki. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4062/216 <i>Gmina Czechowice - Dziedzice</i>
13	Brzoza brodawkowata	144	Drzewo zlokalizowane w rejonie ogrodu, pień drzewa pochylony, koliduje z planowaną nawierzchnią z kostki. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4062/216 <i>Gmina Czechowice - Dziedzice</i>
14	Klon jawor	82	Pień drzewa pochylony. Koliduje z planowaną nawierzchnią z kostki. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4062/216 <i>Gmina Czechowice - Dziedzice</i>
15	Klon srebrzysty	82	Drzewo w pasie drogowym z wypiętrzoną karpą korzeniową. Korona drzewa zredukowana w latach ubiegłych. Płytki system korzeniowy wypiętrza asfaltową nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4062/133 <i>Skarb Państwa</i>
16	Klon srebrzysty	91	Rośnie w pasie drogowym, system korzeniowy uszkadza nawierzchnię chodnika, korona drzewa po obcinie. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4062/133 <i>Skarb Państwa</i>
17	Klon srebrzysty	104	Kora na pniu z śladami łuszczenia, korona drzewa zredukowana w latach ubiegłych. System korzeniowy płytki, uszkadza asfaltową nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4062/133 <i>Skarb Państwa</i>
18	Klon srebrzysty	116	Drzewo w pasie drogowym, korona drzewa po obcinie, system korzeniowy niszczy asfaltową nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4791/5 <i>Skarb Państwa</i>
19	Klon srebrzysty	123	Korona drzewa zdeformowana w wyniku cięć redukcyjnych w latach ubiegłych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4057/5 <i>Skarb Państwa</i>
20	Klon jawor	35, 41, 44, 31	Wielozrost, rośnie w pasie drogowym. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/57 <i>Skarb Państwa</i>
21	Klon srebrzysty	85	Drzewo po obcinie w latach ubiegłych z płytkim systemem korzeniowym uszkadzającym nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/57 <i>Skarb Państwa</i>
22	Klon srebrzysty	104	Rośnie w pasie drogowym, uszkadza nawierzchnię chodnika, korona drzewa zredukowana. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/59 <i>Skarb Państwa</i>
23	Klon srebrzysty	69	Drzewo zdeformowane w wyniku cięć redukcyjnych, płytki system korzeniowy uszkadza asfaltową nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/59 <i>Skarb Państwa</i>
24	Klon srebrzysty	119	Korona drzewa po obcinie, wypiętrzona karpa korzeniowa, płytki system korzeniowy silnie uszkadza asfaltową nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/59 <i>Skarb Państwa</i>
25	Klon srebrzysty	116	Karpa korzeniowa częściowo odsłonięta, płytki system korzeniowy silnie uszkadza nawierzchnię chodnika. Korona drzewa po obcinie w latach ubiegłych. . Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/59 <i>Skarb Państwa</i>
26	Klon srebrzysty	97	Drzewo w pasie drogowym zdeformowane w wyniku redukcji korony, uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/59 <i>Skarb Państwa</i>

			ustawy.	
27	Klon srebrzysty	85	Pień drzewa w 70% obumarły, korona po obcinie pochylona w kierunku jezdni. Drzewo w stanie zamierania, stwarza zagrożenie w obrębie jezdni i chodnika. Do natychmiastowego usunięcia. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Usunięcie art. 86 ust. 1 pkt 5, 6, 9 ww ustawy.	4009/59 <i>Skarb Państwa</i>
28	Klon srebrzysty	91	Korona drzewa po obcinie w latach ubiegłych, płytki system korzeniowy uszkadza nawierzchnię asfaltowego chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego oraz wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/59 <i>Skarb Państwa</i>
29	Klon srebrzysty	63, 2*38	Drzewo rozwidlone na wysokości 1,2m, korona drzewa po obcinie w latach ubiegłych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego oraz wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/62 <i>Skarb Państwa</i>
30	Klon srebrzysty	116	Rośnie w pasie drogowym, korona zdeformowana w wyniku cięć redukcyjnych, płytki system korzeniowy uszkadza chodnik. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/62 <i>Skarb Państwa</i>
31	Klon srebrzysty	88	Drzewo po obcinie w latach ubiegłych, system korzeniowy niszczy nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/62 <i>Skarb Państwa</i>
32	Klon srebrzysty	63, 53, 66, 47	Drzewo czteropniowe o koronie poddanej redukcji. System korzeniowy uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego oraz wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/62 <i>Skarb Państwa</i>
33	Klon srebrzysty	94	Drzewo o krzywym pniu rozwidlonym na wysokości 1,5m, korzenie drzewa uszkadzają nawierzchnię chodnika. Korona drzewa po obcinie w latach ubiegłych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/62 <i>Skarb Państwa</i>
34	Klon srebrzysty	119	Wypiętrzona karpa korzeniowa oraz płytki system korzeniowy drzewa uszkadzają chodnik. Korona zdeformowana w wyniku cięć redukcyjnych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/62 <i>Skarb Państwa</i>
35	Klon srebrzysty	116	Drzewo rośnie w pasie drogowym, korona po obcinie, system korzeniowy wypiętrza nawierzchnię chodnika. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/66 <i>Skarb Państwa</i>
36	Klon srebrzysty	110	Korona zredukowana, system korzeniowy uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/66 <i>Skarb Państwa</i>
37	Klon srebrzysty	104	Drzewo po obcinie, uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/66 <i>Skarb Państwa</i>
38	Klon srebrzysty	107	Korona po obcinie, system korzeniowy uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/68 <i>Skarb Państwa</i>
39	Klon srebrzysty	104	Wypiętrzona karpa korzeniowa oraz płytki system korzeniowy drzewa uszkadzają chodnik. Korona po obcinie. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/68 <i>Skarb Państwa</i>
40	Klon srebrzysty	137	Drzewo z wypiętrzoną karpą korzeniową oraz płytkim napowierzchniowym systemem korzeniowym niszczy nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4009/68 <i>Skarb Państwa</i>
41	Żywotnik zachodni	37 szt.	Szpaler zlokalizowany w pasie drogowym może kolidować z planowaną przebudową układu drogowego. Do przesadzenia.	657/19 <i>Skarb Państwa</i>
42	Klon srebrzysty	101	Korona drzewa po obcinie w latach ubiegłych, karpa korzeniowa wypiętrzona. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4008/3 <i>Skarb Państwa</i>
43	Klon srebrzysty	63, 66	Drzewo z widocznymi owocnikami grzyba na pniu, korona drzewa po obcinie w latach ubiegłych. Drzewo w stanie zamierania nie rokuje	4008/3 <i>Skarb Państwa</i>

			szans na przeżycie, stanowi zagrożenie w obrębie jezdni oraz chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do natychmiastowego usunięcia , art. 86 ust. 1 pkt 5, 6, 9 ww ustawy.	
44	Klon srebrzysty	88	Korona drzewa zredukowana, karpa korzeniowa wypiętrzona. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4008/3 <i>Skarb Państwa</i>
45	Klon srebrzysty	153	Drzewo rośnie w pasie drogowym, płytki napowierzchniowy system korzeniowy silnie uszkadza asfaltową nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4008/2 <i>Marianna Machalica</i>
46	Klon srebrzysty	101	Karpa korzeniowa drzewa wypiętrzona, system korzeniowy uszkadza asfaltową nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4008/2 <i>Marianna Machalica</i>
47	Modrzew europejski	88	Drzewo zlokalizowane w pasie drogowym, korona drzewa silnie zredukowana i obniżona. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	657/19 <i>Skarb Państwa</i>
48	Modrzew europejski	66	Korona drzewa silnie zredukowana i obniżona. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	657/19 <i>Skarb Państwa</i>
49	Klon srebrzysty	116	Drzewo silnie uszkadza nawierzchnię chodnika. Korona drzewa zredukowana, karpa korzeniowa wypiętrzona. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4008/2 <i>Marianna Machalica</i>
50	Klon srebrzysty	53, 56	Rośnie w pasie drogowym, kora na pniu uszkodzona, korona drzewa zredukowana. Płytki system korzeniowy uszkadza asfaltową nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	1319/1 <i>Gmina Czechowice - Dziedzice</i>
51	Klon srebrzysty	110, 94	Pień drzewa rozwidlony na wysokości 0,6m, korona po obcinie w latach ubiegłych. System korzeniowy drzewa silnie wypiętrza asfaltową nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	593/1 <i>Skarb Państwa</i>
52	Klon srebrzysty	176	Korona drzewa zdeformowana w wyniku cięć redukcyjnych w latach ubiegłych. Wypiętrzona karpa korzeniowa oraz płytki system korzeniowy. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3803/3 <i>Skarb Państwa</i>
53	Klon srebrzysty	123	Drzewo z wypiętrzoną karpiną, korona po obcinie. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3795/26 <i>Skarb Państwa</i>
54	Klon srebrzysty	141	Drzewo uszkadza nawierzchnię chodnika. Korona drzewa zredukowana, karpa korzeniowa wypiętrzona. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3795/26 <i>Skarb Państwa</i>
55	Klon srebrzysty	72, 97, 101	Drzewo rozwidlone na wysokości 0,9m, płytki system korzeniowy silnie uszkadza nawierzchnię asfaltowego chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3795/26 <i>Skarb Państwa</i>
56	Klon srebrzysty	91	Zlokalizowane w pasie drogowym, korona zdeformowana w wyniku cięć redukcyjnych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3795/26 <i>Skarb Państwa</i>
57	Klon srebrzysty	94	Drzewo z zredukowaną koroną pochylone w kierunku chodnika, karpa korzeniowa uszkodzona, system korzeniowy uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3801/2 <i>Skarb Państwa</i>
58	Klon srebrzysty	85	Drzewo po obcinie, uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3801/2 <i>Skarb Państwa</i>
59	Klon srebrzysty	119	Drzewo rośnie w pasie drogowym, korona po obcinie, system korzeniowy wypiętrza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	593/1 <i>Skarb Państwa</i>

			ustawy.	
60	Klon srebrzysty	88	Rośnie w pasie drogowym, korona po obcinie w latach ubiegłych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	643/1 <i>Skarb Państwa</i>
61	Klon srebrzysty	78	Korona drzewa zdeformowana w wyniku cięć redukcyjnych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	643/1 <i>Skarb Państwa</i>
62	Klon srebrzysty	88	Drzewo uszkadza nawierzchnię chodnika, korona zredukowana. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	643/1 <i>Skarb Państwa</i>
63	Klon srebrzysty	82	Na pniu widoczne wypróchnienie wgłębne, sucha zgnilizna drewna, korona zredukowana. Stanowi zagrożenie w obrębie jezdni oraz chodnika. Drzewo w złym stanie zdrowotnym nie rokuje szans na przeżycie. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do natychmiastowego usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 5, 6, 9 ww ustawy.	643/1 <i>Skarb Państwa</i>
64	Klon srebrzysty	107	Korona drzewa po obcinie, system korzeniowy uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	643/1 <i>Skarb Państwa</i>
65	Klon srebrzysty	139	Drzewo z zredukowaną koroną, niszczy asfaltową nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	643/1 <i>Skarb Państwa</i>
66	Klon srebrzysty	44, 22	Drzewo o dwóch pniach, karpa korzeniowa wypiętrzona, korona po obcinie w latach ubiegłych. System korzeniowy wypiętrza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	593/1 <i>Skarb Państwa</i>
67	Modrzew europejski	104	Drzewo obniżone o zredukowanej koronie uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4525/1 <i>Skarb Państwa</i>
68	Klon srebrzysty	107	Rośnie w pasie drogowym, pień drzewa odchylony w kierunku jezdni. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4525/1 <i>Skarb Państwa</i>
69	Klon srebrzysty	97	Wypiętrzona karpa korzeniowa, korona zdeformowana w wyniku cięć redukcyjnych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3795/49 <i>Skarb Państwa</i>
70	Klon srebrzysty	69	Pień drzewa pochylony, korona zredukowana. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4966 <i>Skarb Państwa</i>
71	Klon srebrzysty	91	Korona drzewa zdeformowana w wyniku cięć redukcyjnych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	4966 <i>Skarb Państwa</i>
72	Klon srebrzysty	132	Drzewo z wypiętrzoną karpą korzeniową, system korzeniowy uszkadza nawierzchnię chodnika, korona drzewa zredukowana. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3795/48 <i>Skarb Państwa</i>
73	Klon srebrzysty	110, 85, 69	Drzewo rozwidłone na wysokości 0,5m karpa korzeniowa wypiętrzona, system korzeniowy uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3795/48 <i>Skarb Państwa</i>
74	Klon srebrzysty	72, 44	Pień drzewa rozwidlony na wysokości 0,8m, karpa korzeniowa uszkodzona. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/630 <i>Skarb Państwa</i>
75	Klon srebrzysty	116	Drzewo z płytkim systemem korzeniowym uszkadzającym nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/634 <i>Skarb Państwa</i>
76	Klon srebrzysty	116	Korona drzewa zredukowana, płytki system korzeniowy uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/634 <i>Skarb Państwa</i>
77	Klon srebrzysty	107	Drzewo rośnie w pasie drogowym, korona po obcinie, system korzeniowy wypiętrza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną	3788/663 <i>Maria Helena Piątek;</i>

			przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	<i>ul. Traugutta 40, Czechowice-Dziedzice Ryszard Władysław Piątek; ul. Traugutta 40, Czechowice- Dziedzice</i>
78	Klon srebrzysty	113	Korona drzewa zdeformowana w wyniku cięć redukcyjnych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/663 <i>Maria Helena Piątek; ul. Traugutta 40, Czechowice-Dziedzice Ryszard Władysław Piątek; ul. Traugutta 40, Czechowice- Dziedzice</i>
79	Jesion wyniosły	119	Drzewo po obcinie w latach ubiegłych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/631 <i>Skarb Państwa</i>
80	Klon srebrzysty	75	Korona drzewa zredukowana. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego oraz wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/631 <i>Skarb Państwa</i>
81	Klon srebrzysty	88	Drzewo z płytkim systemem korzeniowym oraz zredukowaną koroną. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/631 <i>Skarb Państwa</i>
82	Klon srebrzysty	88	Pień drzewa odchylony w kierunku jezdni, system korzeniowy uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/631 <i>Skarb Państwa</i>
83	Klon srebrzysty	113	Pień drzewa szablsto wygięty, korona drzewa po obcinie w latach ubiegłych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/631 <i>Skarb Państwa</i>
84	Klon srebrzysty	101	Drzewo pochylone w kierunku jezdni, korona drzewa zredukowana. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/631 <i>Skarb Państwa</i>
85	Klon srebrzysty	107	Karpa korzeniowa wypiętrzona nad powierzchnię terenu, korona po obcinie w latach ubiegłych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/631 <i>Skarb Państwa</i>
86	Klon jawor	78	Drzewo po obcinie w latach ubiegłych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/631 <i>Skarb Państwa</i>
87	Klon jawor	101	Korona drzewa zredukowana. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/631 <i>Skarb Państwa</i>
88	Klon srebrzysty	69	Pień drzewa pochylony w kierunku jezdni, korona po zabiegach pielęgnacyjnych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/631 <i>Skarb Państwa</i>
89	Klon jawor	72	Drzewo przysłuszone. Zdrowe. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/631 <i>Skarb Państwa</i>
90	Klon srebrzysty	82	Pień drzewa pochylony w kierunku jezdni, karpa korzeniowa wypiętrzona nad powierzchnię terenu. Korona drzewa zredukowana. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/631 <i>Skarb Państwa</i>
91	Klon jawor	97	Zredukowana korona drzewa. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>
92	Klon jawor	63	Drzewo po obcinie w latach ubiegłych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>
93	Klon jawor	88	Korona drzewa zredukowana. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>
94	Klon jawor	85	Rośnie w pasie drogowym. Zdrowy. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>
95	Klon srebrzysty	56, 44	Drzewo o dwóch pniach, z zredukowaną koroną. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust.	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>

			1 pkt 6 ww ustawy.	
96	Klon jawor	88	Korona drzewa zdeformowana w wyniku cięć redukcyjnych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>
97	Klon srebrzysty	69	Zredukowana korona drzewa. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>
98	Klon srebrzysty	78	Korona drzewa po obcinie w latach ubiegłych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>
99	Klon jawor	63, 66	Drzewo rozwidłone na dwa pnie na wysokości 0,8m. Korona po obcinie. Do pozostawienia.	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>
100	Klon jawor	53	Rośnie w pasie drogowym. Zdrowy. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>
101	Klon srebrzysty	38	Korona drzewa po obcinie w latach ubiegłych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>

Zestawienie ilości zinwentaryzowanych drzew i krzewów koniecznych do usunięcia w związku z planowaną przebudową układu drogowego ul. Traugutta. **Sektor I.**

Gatunek drzewa	Ilość sztuk	Ilość pni lub m ²
Olsza czarna	2	2
Brzoza brodawkowata	1	1
Klon jawor	11	15
Klon srebrzysty	76	94
Jesion wyniosły	1	1
Modrzew europejski	3	3
Dąb szypułkowy	1	1
Razem:	95	117

Zestawienie ilości zinwentaryzowanych drzew i krzewów koniecznych do przesadzenia w związku z planowaną przebudową układu drogowego ul. Traugutta. **Sektor I.**

Gatunek drzewa	Ilość sztuk	Ilość pni lub m ²
Żywotnik zachodni	37	37
Razem:	37	37

Sektor II

L.p.	Gatunek drzewa	Obwód w cm	Ocena dendrologiczna (stan zdrowotny)	Nr działki
1	Klon srebrzysty	50	Korona drzewa zdeformowana w wyniku cięć redukcyjnych. Drzewo koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Usunięcie drzewa kwalifikuje się do zwolnienia z opłaty na podstawie art. 86 ust. 1.pkt 6, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>
2	Klon jawor	47	Drzewo z widocznym wypróchnieniem u podstawy pnia – sucha zgnilizna drewna, obniżone właściwości statyczne drzewa. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>
3	Klon jawor	53	Korona drzewa po obcinie w latach ubiegłych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do pozostawienia	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>
4	Klon jawor	2*47, 35	Na pniach widoczne owocniki grzyba oraz wypróchnienie wgłębne drewna. Drzewo w stanie zamierania. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>
5	Klon jawor	78	Drzewo po zabiegach pielęgnacyjnych w latach ubiegłych, rośnie w pasie drogowym. Do pozostawienia.	3788/626 <i>Skarb Państwa</i>
6	Klon	66	Zlokalizowane w pasie drogowym, korona drzewa zdeformowana w	3788/626

	srebrzysty		wyniku cięć redukcyjnych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	Skarb Państwa
7	Klon srebrzysty	63	Na pniu widoczne uszkodzenia korowiny, korona po zabiegach pielęgnacyjnych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 Skarb Państwa
8	Klon jawor	53, 38	Korona drzewa po obcinie, jeden z pni - Ø 38 w trakcie zamierania. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 Skarb Państwa
9	Klon jawor	3*35, 41	Wielozrost, po zabiegach pielęgnacyjnych w latach ubiegłych. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 Skarb Państwa
10	Klon srebrzysty	53	Drzewo po obcinie z naderwaną karpą korzeniową oraz uszkodzeniami korowiny na pniu do wysokości 1,20 m. Stanowi zagrożenie bezpieczeństwa w obrębie jezdni oraz chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 5, 6 ww ustawy.	3788/626 Skarb Państwa
11	Klon srebrzysty	116	Drzewo zlokalizowane w pasie drogowym z pniem pochylonym w kierunku jezdni, karpa korzeniowa wypiętrzona nad powierzchnię terenu. Korona po obcinie w latach ubiegłych, system korzeniowy uszkadza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 Skarb Państwa
12	Modrzew europejski	88	Zlokalizowany w rejonie pasa drogowego. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 Skarb Państwa
13	Sosna czarna	22	Drzewo przygłuszone. Brak miejsca do prawidłowego wzrostu. Do pozostawienia.	3788/626 Skarb Państwa
14	Klon pospolity	50	Karpa korzeniowa częściowo odsłonięta. Do pozostawienia.	3788/626 Skarb Państwa
15	Klon srebrzysty	104	Korona drzewa po obcinie w latach ubiegłych, system korzeniowy wypiętrza nawierzchnię chodnika. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/626 Skarb Państwa
16	Klon srebrzysty	122	Drzewo z wypiętrzoną nad powierzchnię terenu karpą korzeniową, korona poddana cięciom redukcyjnym. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/624 Gmina Czechowice - Dziedzice
17	Klon srebrzysty	88	Drzewo koliduje z istniejącą sygnalizacją świetlną oraz bezpośrednio ogranicza widoczność w rejonie przejścia dla pieszych. Korona drzewa po obcinie w latach ubiegłych. Do natychmiastowego usunięcia. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 5, 6, ww ustawy.	3788/624 Gmina Czechowice - Dziedzice
18	Klon srebrzysty	2*85, 94	System korzeniowy drzewa silnie uszkadza nawierzchnię asfaltowego chodnika, korona drzewa zredukowana. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego i wodociągu. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/624 Gmina Czechowice - Dziedzice
19	Klon srebrzysty	104	Wypiętrzona karpa korzeniowa, korona drzewa zredukowana. Koliduje z planowaną przebudową układu drogowego. Do usunięcia art. 86 ust. 1 pkt 6 ww ustawy.	3788/624 Gmina Czechowice - Dziedzice

Zestawienie ilości zinwentaryzowanych drzew i krzewów koniecznych do usunięcia w związku z planowaną przebudową układu drogowego ul. Trauguta.. **Sektor II.**

Gatunek drzewa	Ilość sztuk/m ²	Ilość pni lub m ²
Klon srebrzysty	10	12
Klon jawor	4	8
Modrzew europejski	1	1
Razem:	15szt	21szt

Zestawienie ilości zinwentaryzowanych drzew i krzewów koniecznych do usunięcia w związku z planowanymi pracami polegającymi na przebudowie układu drogowego ul Traugutta oraz skrzyżowania ul. Drzymały i Narutowicza. **Sektor: I, II.**

Gatunek drzewa	Ilość sztuk lub m²	Ilość pni lub m²
Olsza czarna	2	2
Brzoza brodawkowata	1	1
Klon jawor	15	23
Klon srebrzysty	86	106
Jesion wyniosły	1	1
Modrzew europejski	1	1
Dąb szypułkowy	1	1
Brzoza brodawkowata	1	1
Razem:	108szt	136szt

Żory 31. 03. 2010 r.

wykonawca