



ROAD- SKAN - EXPERT

WYNIKI BADA SOND DYNAMICZNYCH

Profil numer 2

Zał.nr: 7

Sonda Nr:

Miejscowość : Czechowice - Dziedzice
Gmina : Czechowice - Dziedzice
Powiat : Bielski
Województwo : Śląskie

Obiekt: wg. załącznika nr 1

System wiercenia: ręczne

Rzeczna: 246.95 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2016-11-01

